

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 32447
Nombre.....: Armuela
Municipios: Grañén
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 18 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 21' 04,6614"	- 0° 21' 09,07559" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 57' 43,5975"	41° 57' 39,56543" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		419,519 m ±0.128 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	719507,99 m	719400,181 m
Y.....:	4649045,46 m	4648835,542 m
Factor escala....:	1,000192895	1,000192358
Convergencia...:	1° 46' 18"	1° 46' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		369,331 m. (BP)

Situación:
 Situado en el borde E. de una pequeña loma, que está de labor, en el paraje La Armuela.

Acceso:
 Desde Grañén, por la carretera a Callén y al llegar al cementerio, se tuerce a la derecha por una pista ancha, que se sigue durante 2 Km., torciendo entonces por un camino a la izquierda que en 200 m. lleva a una caseta, donde se deja el vehículo. A pie, se sube a la señal, que queda a unos 100 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 23 de enero de 2022
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

032447 Armuela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

