

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 33945
Nombre.....: Pendonas
Municipios: Olmillos de Castro
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 27 de noviembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 01' 17,2521"	- 6° 01' 22,32117" ±0.065 m
Latitud.....:	41° 45' 43,5818"	41° 45' 39,40024" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		973,104 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	747616,40 m	747492,498 m
Y.....:	4627734,10 m	4627519,276 m
Factor escala....:	1,000354514	1,000353817
Convergencia...:	1° 59' 05"	1° 59' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	916,979 m. (BP)	

Situación:



En cresta rocosa más alta, rodeada de jaras del monte Pendonas, a unos 2,5 km. al O. N.O. de San Martín de Tábara.

Acceso:

Desde San Martín de Tábara, a su salida hacia Losacio, junto a las Escuelas y frente al campo de fútbol, se entra a la dcha. por un camino, que a los 600 m. se deja torciendo por otro a la dcha., al desembocar a los 650 m. en otro, se sigue a la izda., a los 1.200 m. se deja uno a la izda. y al bifurcarse a los 2.400 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. monte a través unos 900 m. en 15 minutos, hasta subir a las peñas donde está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

033945 Pandonas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

