

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 34719
Nombre.....: Horca
Municipios: Caleruega
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 3° 28' 42,1932" | - 3° 28' 46,91968" ±0.075 m |
| Latitud.....: | 41° 49' 20,0738" | 41° 49' 15,95524" ±0.075 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 1058,968 m ±0.066 (BP) |
| Cálculos: | 18 de julio de 1996 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |


Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| X.....: | 460269,19 m | 460161,259 m |
| Y.....: | 4630232,74 m | 4630024,532 m |
| Factor escala....: | 0,999619423 | 0,999619530 |
| Convergencia...: | - 0° 19' 08" | - 0° 19' 12" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 1005,367 m. (BP) |

Situación:
Situado donde termina la tierra de labor, al borde del ribazo.

Acceso:
En el pueblo de Caleruega se toma el camino de Valdepinos durante 1 Km. aproximadamente. En este punto se entra en una tierra de labor a la derecha y se avanza por ella durante 300 m., llegándose al vértice. Es accesible con coche si el grano está segado.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

034719 Horca

Coordenadas ETRS89. Huso 30

