

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 36032
Nombre.....: Linyola
Municipios: Linyola
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 29 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | 0° 54' 21,9058" | 0° 54' 17,61109" ±0.007 m |
| Latitud.....: | 41° 42' 42,8316" | 41° 42' 38,79467" ±0.012 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 323,320 m ±0.017 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |


Coordenadas UTM. Huso 31 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--|------------------------|---------------|
| X.....: | 325794,46 m | 325700,124 m |
| Y.....: | 4619989,36 m | 4619785,747 m |
| Factor escala....: | 0,999973432 | 0,999973865 |
| Convergencia...: | - 1° 23' 37" | - 1° 23' 40" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 273,903 m. (BP) | |

Situación:
 Situado en la terraza de la torre de la Iglesia de Linyola, la señal no coincide con el centro.

Acceso:
 En el centro de la población de Linyola.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036032 Linyola

Coordenadas ETRS89. Huso 31

