

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 36374
Nombre.....: El Castellar
Municipios: Granera
Provincias: Barcelona
Fecha de Construcción.....: 30 de noviembre de 1978
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 03' 38,6396"	2° 03' 34,48538" ±0.005 m
Latitud.....:	41° 44' 31,1576"	41° 44' 27,14560" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		882,143 m ±0.011 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	421894,75 m	421801,010 m
Y.....:	4621637,89 m	4621433,667 m
Factor escala....:	0,999675063	0,999675249
Convergencia...:	- 0° 37' 31"	- 0° 37' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		832,012 m. (BP)

Situación:
Situado en el lugar conocido como Roca del Aguila.

Acceso:
Desde Granera y donde termina la carretera parte un camino a los 100 m. Por éste se encuentra una cruz donde parten varios caminos; se continúa por el de la derecha. A 400 m. se halla una intersección de varios caminos, se toma el de la derecha y a 500 m. del cruce hay un desvío a la izquierda, por éste avanzamos 900 m. desde donde parte una senda a la izquierda, que conduce al vértice en 15 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

