

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 37625
Nombre.....: Cojo
Municipios: Langa de Duero
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 26' 33,0061"	- 3° 26' 37,66998" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 35' 54,1867"	41° 35' 50,03721" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1035,267 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	463121,81 m	463014,867 m
Y.....:	4605362,55 m	4605154,086 m
Factor escala....:	0,999616735	0,999616833
Convergencia...:	- 0° 17' 38"	- 0° 17' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 981,688 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del encinar, conocido como "Llano del Cojo".

Acceso:

Desde Langa de Duero, por la carretera de Valdanzo y a 200 m. del puente sobre el río Duero, sale un camino a la izquierda. En el P.K. 1,200 hay un camino a la derecha, en el P.K. 2,00 hay unos corrales a la izquierda. En el P.K. 2,100 se toma el camino de la izquierda, llamado "camino de Valdebasta". En el P.K. 3,700 se sigue por el camino de la derecha, llamado "La Varga", de fuerte pendiente final y en mal estado. En el P.K. 4,700 hay un chaparro seco y a la derecha el camino que se sigue. En el P.K. 4,800 hay un corral en ruinas a la izquierda; siguiendo el camino por el llano del Cojo, que es un encinar, en el P.K. 5,600 se encuentra el vértice; se llega en vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037625 Cojo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

