

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 38361**  
**Nombre.....: Salinas**  
**Municipios: María de Huerva**  
**Provincias: Zaragoza**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 57' 21,8415"	- 0° 57' 26,31082" ±0.077 m
Latitud.....:	41° 31' 43,7301"	41° 31' 39,65086" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		664,216 m ±0.12 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	670528,88 m	670420,504 m
Y.....:	4599561,02 m	4599351,849 m
Factor escala....:	0,999957850	0,999957422
Convergencia...:	1° 21' 20"	1° 21' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	614,105 m. (BP)	

**Situación:**


En el extremo N.O. de la Plana de Cadrete y María, en el límite entre terreno de labor y monte alto de pinar.

**Acceso:**

Desde Cadrete por el camino que arranca del cementerio y sube a La Plana a los 4 km. quedando la señal a la dcha. a unos 250 m.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

**Estado: 20 de junio de 2010**  
**Pilar: Bueno**  
**Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038361 Salinas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

