

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 38381**  
**Nombre.....: Armijo**  
**Municipios: Zaragoza**  
**Provincias: Zaragoza**  
**Fecha de Construcción.....: 11 de diciembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 53' 42,6858"	- 0° 53' 47,14804" ±0.102 m
Latitud.....:	41° 31' 07,4743"	41° 31' 03,39520" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		702,338 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	675635,44 m	675527,067 m
Y.....:	4598564,79 m	4598355,577 m
Factor escala....:	0,999979605	0,999979166
Convergencia...:	1° 23' 44"	1° 23' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 652,210 m. (BP)

### Situación:


En la parte N.E. de la Plana de Zaragoza, en su parte más elevada, en terreno de labor, que está rodeado de monte de pinar.

### Acceso:

Desde Cadrete por el camino que parte del cementerio y sube a la Plana de Cadrete y María, a los 8 km. se bifurca, se toma el de la izda. pasando junto a una balsa y una caseta y siguiendo el camino de la dcha. que es el principal, se adentra en un pinar, atravesándolo después de 2 km. y llegando al borde S. de la tierra de labor, donde está la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

Acceso al Pilar muy complicado por la falta de peldaños. La base en la parte superior presenta grietas y desperfectos considerables.

Estado: 23 de julio de 2011

Pilar: Desperfectos  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038381 Armijo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

