Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 38631 Nombre....: Pudiar Municipios: Peñalba Provincias: Huesca

Fecha de Construcción...... 24 de julio de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo....... 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 0° 04' 35,1619" - 0° 04' 39,53356" ±0.075 m

Latitud........: 41° 31' 19,9243" 41° 31' 15,84964" ±0.075 m

Alt. Elipsoidal...: 406,834 m ±0.069 (BP)

 Alt. Elipsoidal...:
 406,834 m ±0.069 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983

 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 356,974 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje conocido por Pudiar de Lobos, a unos 500 m. al N. de la autopista A-20.


Acceso:


Desde Peñalba, por la carretera N-II hacia Bujaraloz hasta el Km. 398. Frente a este Km. y a la derecha sale un camino por el que se entra, a los 300 m. se deja un camino que lo cruza y 1 Km. después le cruza otro camino, se deja a la derecha un corral y a los 200 m. se bifurca, se tuerce a la izquierda dejando luego, también a la izquierda, dos ramales a 500 m. y 100 m. después. Continuando 500 m. se llega a una bifurcación, por la derecha se va a Peñalba, se sigue a la izquierda y a los 550 m. se tuerce a la derecha por un camino en mal estado, a los 400 m. desemboca en otro, se toma a la derecha y se cruza por un puente la autopista, dejando a la derecha la balsa de Pudiar. Nada más salir del puente, se tuerce a la derecha por el camino de servicio que va paralelo a la autopista, 500 m. después se toma a la izquierda y, recorridos otros 500 m., se llega a la altura de la señal, que está a la izquierda, a unos 100 m.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 038631 Pudiar Coordenadas ETRS89. Huso 30

