

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 39104
Nombre.....: Clariana
Municipios: Argençola
Provincias: Barcelona
Fecha de Construcción.....: 11 de julio de 1978
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 29' 50,4777"	1° 29' 46,26133" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 34' 57,7837"	41° 34' 53,74735" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		723,272 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	374737,35 m	374643,257 m
Y.....:	4604618,85 m	4604415,017 m
Factor escala....:	0,999793078	0,999793382
Convergencia...:	- 0° 59' 51"	- 0° 59' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	673,439 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte más alta de una loma, a unos 1.500 m. al S. de Clariana.

Acceso:

Desde San Martín de Tous se sale a la carretera comarcal de Manresa y a los 1.700 m. de recorrido por ésta, se encuentra una desviación a la izquierda que va a Clariana. En el Km. 4 de ésta, a la izquierda, se entra en una cantera y, siguiendo la pista, se llega a otra, en donde se deja el vehículo. Desde aquí, se sube a pie al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039104 Clariana

Coordenadas ETRS89. Huso 31

