

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **39252**
 Nombre.....: **Amat**
 Municipios: Ullastrell
 Provincias: Barcelona
 Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1978
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
 Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 59' 10,6433"	1° 59' 06,48692" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 32' 08,8847"	41° 32' 04,85339" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		449,407 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	415435,16 m	415341,240 m
Y.....:	4598815,78 m	4598611,724 m
Factor escala....:	0,999687997	0,999688199
Convergencia...:	- 0° 40' 20"	- 0° 40' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 399,956 m. (BP)

Situación:

Situado en la segunda plataforma de la torre de observación de incendios que hay a 200 m. del cruce de carreteras de Tarrasa a Martorell, con la que va a Ullastrell.

Acceso:

Partiendo de Tarrasa por la carretera a Martorell, en el P.K. 9,500, parte a la izquierda la carretera que va a Ullastrell. Del mismo cruce sube una pista hasta la torre, que dista 200 m. del cruce. En el tiempo que no se utiliza la torre, falta el primer tramo de escalera. La tienen en el Parque de Bomberos de Tarrasa.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Destruído tras la construcción de una nueva torreta. Se desconoce si también se destruyó el dado de hormigón construido a ras de suelo.

Estado: 02 de octubre de 2013

Pilar: **Destruído** Base: **Destruída**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

039252 Amat

Coordenadas ETRS89. Huso 31

