

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 39815
Nombre.....: Camino del Monte
Municipios: Valdefinjas
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 16 de agosto de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 27' 33,2305"	- 5° 27' 38,18786" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 25' 51,5611"	41° 25' 47,36447" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		850,872 m ±0.115 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	294510,72 m	294401,338 m
Y.....:	4589602,36 m	4589395,567 m
Factor escala....:	1,000119642	1,000120235
Convergencia...:	- 1° 37' 40"	- 1° 37' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		796,018 m. (BP)

Situación:
 En terreno llano de labor, de horizonte despejado, a unos 2,5 km. al S. de Valdefinjas.

Acceso:
 Desde Valdefinjas por la pista del Monte, que sale de la parte S. del pueblo, cruza un arroyo nada más pasar la última casa y a los 2.400 m. se deja el vehículo, unos 100 m. antes de pasar una línea de alta tensión. A la dcha., a unos 50 m. está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039815 Camino del Monte

Coordenadas ETRS89. Huso 30

