

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 40340
Nombre.....: Chorra
Municipios: Barbolla
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 41' 56,0074"	- 3° 42' 00,74134" ±0.058 m
Latitud.....:	41° 20' 16,7304"	41° 20' 12,58991" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		1085,241 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	441520,63 m	441412,232 m
Y.....:	4576593,01 m	4576386,001 m
Factor escala....:	0,999642083	0,999642243
Convergencia...:	- 0° 27' 42"	- 0° 27' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1031,652 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro alomado conocido como "Pico de la Chorra", en terreno de erial a pastos, a unos 2 m. al N. de un chaparro muy característico.

Acceso:
 Desde Barbolla se toma la carretera a Aldeonde, por la que se recorren 1.400 m. Se sigue a la izquierda por un camino de concentración, en perfecto estado, hasta donde éste se acaba y después, campo a través, hacia el S.E. hasta lo más alto del cerro. En tiempo seco se llega con cualquier vehículo hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 29 de octubre de 2021
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040340 Chorra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

