

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 41961
Nombre.....: Sant Pau
Municipios: Pacs del Penedès
Provincias: Barcelona
Fecha de Construcción.....: 04 de mayo de 1978
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 40' 55,6165"	1° 40' 51,43735" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 21' 34,0125"	41° 21' 29,95485" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		352,678 m ±0.015 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	389761,96 m	389667,976 m
Y.....:	4579578,53 m	4579374,572 m
Factor escala....:	0,999749545	0,999749811
Convergencia...:	- 0° 52' 15"	- 0° 52' 18"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	303,260 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo alto del cerro Sant Pau, junto a una casa actualmente en construcción.

Acceso:
Desde Pachs, se sigue el camino del cementerio y pasado el puente se continúa por el camino de la izquierda; 400 m. después, en un cruce de caminos, se recorren 600 m. por el de enfrente y se pasa el cementerio, una granja de perros "Pastor man" y a los 900 m. se sigue un camino a la derecha, que sube con gran pendiente a lo alto del cerro, en donde a la derecha se sigue otro camino peor que 100 m. después llega hasta el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

041961 Sant Pau

Coordenadas ETRS89. Huso 31

