Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 42427 Nombre....: Gracia

Municipios: Bermillo de Sayago

Provincias: Zamora

Fecha de Construcción.....: 05 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 6° 06' 11,0873" - 6° 06' 16,11553" ±0.085 m Latitud....: 41° 17' 41,9289" 41° 17' 37,68950" ±0.08 m 891,734 m ±0.088 (BP)

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de noviembre de 1994

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	742570,54 m	742446,901 m
Y:	4575632,33 m	4575417,426 m
Factor escala:	1,000324153	1,000323469
Convergencia:	1° 54' 46"	1° 54' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		836,057 m. (BP)


Altitud sobre el nivel medio del mar:


- Situación:

Encima del depósito cilíndrico de aguas de 12 m. de altura, estando la señal al borde del depósito. Hay otros dos depósitos uno más bajo de 4 m. y otro elevado.

Acceso:

Desde Villamor de Cadozos por la carretera a Almeida, al llegaral km. 38 se entra a la dcha. por el camino a la ermita de Nuestra Sra. de Gracia, que está a 100 m., próximos a ella están los depósitos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 042427 Gracia Coordenadas ETRS89. Huso 29

