

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: **42755**
 Nombre.....: **Somadilla@**
 Municipios: **El Campillo**
 Provincias: **Valladolid**
 Fecha de Construcción.....:
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **de alto, de ancho.**
 Total cuerpos.....: **de de alto.**

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....: | - 4° 59' 49,1388" | - 4° 59' 54,02599" ±0.092 m |
| Latitud.....: | 41° 15' 59,3569" | 41° 15' 55,16422" ±0.094 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 805,851 m ±0.088 (BP) |
| Cálculos: | 08 de abril de 1992 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 332716,86 m | 332607,776 m |
| Y.....: | 4570343,61 m | 4570136,872 m |
| Factor escala....: | 0,999944378 | 0,999944853 |
| Convergencia...: | - 1° 19' 03" | - 1° 19' 06" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: **752,191 m. (BP)**

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones: **DESTRUIDO. No existe comunicado escrito de su destrucción.**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS: **Despejado**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

042755 Somadilla@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

