

## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 43238 Nombre....: Otero II Municipios: Riaza Provincias: Segovia

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,50 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.........:
 - 3° 24' 20,9360"
 - 3° 24' 25,61337" ±0.036 m

 Latitud............
 41° 18' 47,1652"
 41° 18' 43,00993" ±0.039 m

**Latitud.....**: 41° 18' 47,1652" **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de marzo de 1990

1331,267 m ±0.043 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1277,107 m. (BP)

#### - Situación:


Situado en lo más alto de una la elevación conocida como El Otero, al Norte del de la población de Alquité. El vértice se encuentra 3 metros al oeste de una cruz de madera y parcialmente rodeado de monte bajo.

#### Acceso:

Desde Riaza, por la carretera SG-V-1111, conducir 8 kilómetros hasta llegar a la población de Alquité. Dejar la carretera y girar a la izquierda, atravesar el pueblo, dejando la iglesia a mano izquierda. Sale un camino ascendente en dirección Norte - Noroeste hasta el cerro El Otero. La cima se alcanza en 350 metros, en su parte más alta, junto a la cruz de madera, se encuentra el vértice.

El camino en tiempo seco es apto para cualquier vehículo. Si no, se puede hacer en vehículo todoterreno o andando los últimos 350 metros.





#### - Observaciones:

Accesible en coche. Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de enero de 2024 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

#### Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000 043238 Otero II Coordenadas ETRS89. Huso 30

