

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....:** 43257  
**Nombre.....:** Pizarral©  
**Municipios:** Riaza  
**Provincias:** Segovia  
**Fecha de Construcción.....:** 01 de noviembre de 1982  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,20 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 20' 40,3256"	- 3° 20' 45,00168" ±0.036 m
Latitud.....:	41° 17' 25,2907"	41° 17' 21,13193" ±0.039 m
Alt. Elipsoidal...:		1452,513 m ±0.043 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	471150,28 m	471042,328 m
Y.....:	4571127,71 m	4570919,849 m
Factor escala....:	0,999610242	0,999610320
Convergencia...:	- 0° 13' 38"	- 0° 13' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1398,205 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre sobre un terreno cubierto de jaras sin ningún detalle característico

**Acceso:**  
 En la actualidad (año 1997 ) se sale de Serracín por el camino de la Sierra y se sigue por él hasta el primer collado donde sale un camino a mano dcha. que a los pocos m. termina en un repetidor (hasta aquí se llega con cualquier vehículo), a partir del repetidor en dirección N. y entre jaras va un carril que con un T.T. se puede llegar al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**  
 Construido el 01/Nov/82 y recrecida en 1997.  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043257 PizarraI©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

