

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 43362
Nombre.....: Matilla
Municipios: Miedes de Atienza
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 17 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 58' 59,6505"	- 2° 59' 04,31351" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 12' 42,9815"	41° 12' 38,81405" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1313,319 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	501405,40 m	501296,769 m
Y.....:	4562364,69 m	4562156,373 m
Factor escala....:	0,999600024	0,999600021
Convergencia...:	0° 00' 40"	0° 00' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1259,450 m. (BP)	

Situación:
Situado en la cima del cerro Matilla, en terreno de monte bajo.

Acceso:
Desde Cañamares, por la carretera C-114 en dirección a Somolinas, al llegar al Km. 62,200, se entra a la izquierda por una pista forestal por la que tras recorrer 2.100 m. se llega a una caseta. Aquí parte a la derecha una pista forestal más estrecha por la que se sigue, llegando a los 2.800 m. a un collado, donde se deja el vehículo. A pie, monte a través hacia la derecha, se sube a la cima en 15 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043362 Matilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

