

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 43975
Nombre.....: Pina
Municipios: Azuara
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 16 de diciembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 55' 39,7956"	- 0° 55' 44,25129" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 15' 42,5106"	41° 15' 38,40299" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		764,855 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	673603,29 m	673494,720 m
Y.....:	4569971,85 m	4569762,659 m
Factor escala....:	0,999970894	0,999970458
Convergencia...:	1° 22' 01"	1° 21' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 714,298 m. (BP)

Situación:


En una llanura de terrenos de cereal, al borde S. de un camino poco transitado y a unos 300 m. al S. del corral de Pina.

Acceso:

Desde Azuara por la carretera a Herrera de los Navarros, unos 200 m. después de las últimas casas y antes de cruzar el puente sobre el arroyo de la Val de Aguilón, se entra a la dcha. por la pista que va a Aguilón a lo largo del arroyo, a los 3,6 km. se deja un camino a la dcha. y a los 3,8 km. se deja la pista, para seguir a la izda. por un camino que pasa junto a una balsa y llega a los 5,3 km. al corral de Pina; frente a este se sigue por otro camino a la izda. que llega a la señal a los 5,6 km., quedando éste a la dcha.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 20 de mayo de 2023

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043975 Pina

Coordenadas ETRS89. Huso 30

