

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 45423**  
**Nombre.....: Horcajo**  
**Municipios: Horcajo de las Torres**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 09 de noviembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 05' 19,5406"	- 5° 05' 24,42940" ±0.065 m
Latitud.....:	41° 03' 30,5795"	41° 03' 26,36444" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		884,557 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	324473,98 m	324364,729 m
Y.....:	4547431,81 m	4547225,173 m
Factor escala....:	0,999979173	0,999979674
Convergencia...:	- 1° 22' 20"	- 1° 22' 23"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>		<b>830,729 m. (BP)</b>

**Situación:**  
 Situado en terreno de labor, al pie de un desnivel algo fuerte en zona elevada.

**Acceso:**  
 Desde el pueblo de Horcajo de las Torres sale el camino viejo al pueblo de Rasueros. A los 700 m. de la salida del pueblo, se llega frente a la señal, que está a la izquierda del camino, y en una parte elevada, a 50 m. del camino. Se puede tener acceso con tractor.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045423 Horcajo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

