

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45864
Nombre.....: La Porrilla
Municipios: Braojos
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 38' 09,8377"	- 3° 38' 14,56386" ±0.048 m
Latitud.....:	41° 04' 05,3150"	41° 04' 01,13279" ±0.051 m
Alt. Elipsoidal...:		1676,223 m ±0.053 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	446558,42 m	446449,613 m
Y.....:	4546595,83 m	4546388,347 m
Factor escala....:	0,999635147	0,999635293
Convergencia...:	- 0° 25' 04"	- 0° 25' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1622,551 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la cima del cerro La Porrilla, a unos 3 Km. al Norte de Braojos, sobre unas rocas.

Acceso:
 En Braojos, al final (Norte) de la Calle Carmen, seguir por el camino de La Dehesa. A los 760 m. se toma la bifurcación de la derecha y se sigue subiendo bordeando el Cerro de la Porrilla por el Noreste hasta unos 4.500 m. donde el camino gira a la izquierda. Aquí se deja el vehículo y se sube por el cortafuegos hasta el Cerro del Ochando donde girando a la izquierda y siguiendo la divisoria se llega a la señal tras una media hora y 1.200 m. desde que se abandonó el vehículo. Se recomienda todoterreno.



Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Estado: 26 de mayo de 2015
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045864 La Porrilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

