

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 46462**  
**Nombre.....: Cabezo**  
**Municipios: Torralba de los Frailes**  
**Provincias: Zaragoza**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 37' 15,6467"	- 1° 37' 20,16852"
Latitud.....:	41° 02' 43,1435"	41° 02' 38,99466"
Alt. Elipsoidal...:		1129,849 m (CF)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	28 de noviembre de 2004


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	615902,28 m	615793,465 m
Y.....:	4544782,99 m	4544574,093 m
Factor escala....:	0,999765320	0,999765022
Convergencia...:	0° 54' 20"	0° 54' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1076,769 m. (BP)	

**Situación:**  
 En una pequeña elevación de erial, rodeados de terrenos de labor.

**Acceso:**  
 Desde Torralba de los Frailes por la carretera de Used, al llegar al km. 8,050 se entra a la dcha. por un camino que a los 220 m. desemboca en otro, estando la parcela de frente rodeada de muro de piedras, se deja el vehículo y saltando el muro se sube hasta la señal, recorriendo unos 200 m.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**  
 REGENTE.  
 Vértice observado con GPS.

**Estado: 01 de enero de 2011**  
**Pilar: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

046462 Cabezo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

