

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 47759**  
**Nombre.....: Pasturracos**  
**Municipios: La Mata de Ledesma**  
**Provincias: Salamanca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1991**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 59' 04,2687"	- 5° 59' 09,25876" ±0.116 m
Latitud.....:	40° 59' 46,8702"	40° 59' 42,60485" ±0.114 m
Alt. Elipsoidal...:		905,426 m ±0.122 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	248956,11 m	248846,414 m
Y.....:	4542722,63 m	4542515,787 m
Factor escala....:	1,000375688	1,000376425
Convergencia...:	- 1° 57' 32"	- 1° 57' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 849,901 m. (BP)

**Situación:**  
 A 1500 m al S.O. del pueblo, al borde del camino que va de la Mata al Gejo de Don Diego.

**Acceso:**  
 Cogiendo el camino al Gejo de Don Diego, que sale enfrente de las escuelas públicas, y a unos 1400 m llegamos al Teso. El vértice está a la dcha. del camino a unos 70 m. de éste al lado de unas peñas.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

047759 Pasturracos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

