

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 48337**  
**Nombre.....: Cabezuelas**  
**Municipios: San Cristóbal de Segovia**  
**Provincias: Segovia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1997**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 03' 32,8878"	- 4° 03' 37,65688" ±0.01 m
Latitud.....:	40° 57' 07,4252"	40° 57' 03,21973" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1158,939 m ±0.013 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	410855,80 m	410746,782 m
Y.....:	4534054,58 m	4533847,280 m
Factor escala....:	0,999697798	0,999698045
Convergencia...:	- 0° 41' 39"	- 0° 41' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1105,473 m. (BP)

### Situación:


A unos 4000 m. al E. de Segovia, en lo más alto del sitio conocido como Cabezuelas, sobre unas rocas que coronan una pequeña elevación en medio de un terreno de pastos.

### Acceso:

Desde el municipio de San Cristóbal de Segovia, tomando la SG-V6123 en dirección a Tres Casas, a unos 850 metros de haber dejado atrás las últimas casas del pueblo, a mano derecha está la entrada a una finca. Continuando unos 100 metros o pasando a la finca de la izquierda, el vértice se encuentra en un afloramiento rocoso de escasa elevación. El problema es que la parcela está vallada y tiene la cancela cerrada, con un cartel del Ayuntamiento de San Cristóbal que prohíbe el paso. El camino alternativo es tomando la SG-V6123 en dirección a Tres Casas, a unos 500 metros de haber dejado atrás las últimas casas del pueblo, a mano derecha se toma la entrada a una finca y se continúa por ese camino unos 400 metros hasta que se acaba. Continuar a pie por detrás de unos depósitos de agua, paralelo a un curso de agua seco unos 100 metros y después girar a la izquierda y entrar en la parcela del vértice, que estará a 150 metros. Las carreteras y caminos en coche son accesibles para cualquier vehículo.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

No pertenece al bloque de compensación.  
Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de septiembre de 2022

Pilar: Bueno Base: Bueno  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)



### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048337 Cabezuelas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

