

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 48442
Nombre.....: Mondalindo
Municipios: Bustarviejo; Canencia; Garganta de los Montes
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 31 de agosto de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,60 m de alto, 2,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,60 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 41' 40,1644"	- 3° 41' 44,88850" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 52' 54,4873"	40° 52' 50,28144" ±0.048 m
Alt. Elipsoidal...:		1883,321 m ±0.054 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	441485,24 m	441376,302 m
Y.....:	4525946,93 m	4525739,391 m
Factor escala....:	0,999642139	0,999642299
Convergencia...:	- 0° 27' 16"	- 0° 27' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1830,398 m. (BP)

Situación:

Situado en el pico más alto y más al O. de los dos que hay al O. de la Sierra Canchos de la Zorra. Sirve de mojón de tres términos; el terreno es de roca y el lugar se conoce por Cabeza Cervunal.


Acceso:

Desde Garganta de los Montes, por la pista forestal que sale hacia el Sur, a los 200 m. deja un camino a la izquierda, a los 600 m. cruza por un puente un arroyo, a los 2,5 Km. hay una cancela, a los 3,2 Km. se bifurca, se sigue a la izquierda, empezando a la derecha un pinar, a los 4,7 Km. hay dos casas a la derecha y a los 5,2 Km. se bifurca, se continúa por la derecha, dejando luego a los 8,2 Km. uno a la derecha, el camino sigue entre pinar a ambos lados y a los 8,8 Km., en una curva cerrada a la izquierda, se deja el camino que sale a la derecha, a los 9,6 Km. se deja el camino recto que va a una antena y se dobla a la derecha hasta los 10,7 Km., en que termina el camino en una plazoleta. A pie, por la divisoria, hay unos 45 minutos hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Mondalindo (dic-2013)



Observaciones:

Estado: 13 de enero de 2015

Pilar: Desperfectos
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048442 Mondalindo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

