

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 48471**  
**Nombre.....: Pico de la Miel©**  
**Municipios: La Cabrera**  
**Provincias: Madrid**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de octubre de 1993**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 36' 25,3243"	- 3° 36' 30,04094" ±0.002 m
Latitud.....:	40° 52' 48,7523"	40° 52' 44,55058" ±0.002 m
Alt. Elipsoidal...:		1444,540 m ±0.004 (BP)
Cálculos:	06 de febrero de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	448852,69 m ( 0.03)	448743,720 m
Y.....:	4525715,30 m ( 0.043)	4525507,788 m
Factor escala....:	0,999632200	0,999632335
Convergencia...:	- 0° 23' 50"	- 0° 23' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1391,733 m. (BP)

### Situación:

Situado en la Sierra de La Cabrera, en su extremo Este, muy abrupta y con paredes rocosas casi verticales. La señal está sobre rocas.

### Acceso:

Desde La Cabrera, se sale por el tramo de la antigua carretera N-1 hacia Burgos, se deja a la derecha el desvío a El Berrueco, que pasa por debajo de la A-1; se sigue hasta el puente sobre la A-1 para tomar hacia Burgos, que se deja a la derecha, continuando por esta vía de servicio que, a los 600 m. acaba, continuando 4 caminos; se sigue por el de más a la derecha, que a su izquierda deja un cartel de "C.I.II Depósito Cabeza Mala". Al llegar al primer camino que hay a la izquierda, se entra por él, pasando una cancela que está abierta y cuando se llega al pie de la sierra y dobla hacia el Oeste a lo largo de ésta, se deja el vehículo. A pie, se sube en unos 35 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

### Pico de la Miel© (oct-2013)



**NO EXISTE CROQUIS**

### Observaciones:

Reparado en 1993. Calculado en Febrero de 1998.

**Estado:** 27 de octubre de 2013

**Pilar:** Deteriorado  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base:** Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048471 Pico de la Miel©

Coordenadas ETRS89. Huso 30

