

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 49225
Nombre.....: Currutacas
Municipios: Torrecilla del Rebollar
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 14 de agosto de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|--------------------------|---|
| Longitud.....: | - 1° 06' 07,0523" | - 1° 06' 11,51635" ±0.073 m |
| Latitud.....: | 40° 55' 45,5349" | 40° 55' 41,38968" ±0.085 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 1317,728 m ±0.071 (BP) |
| Cálculos: | 01 de septiembre de 1991 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :


| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 659810,03 m | 659701,134 m |
| Y.....: | 4532723,78 m | 4532514,734 m |
| Factor escala....: | 0,999914319 | 0,999913915 |
| Convergencia...: | 1° 14' 37" | 1° 14' 34" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1266,187 m. (BP)

Situación:
 En el paraje de su mismo nombre en zona de monte repoblado de rebollos de poca altura y con abundante matorral.

Acceso:
 Saliendo de Godos por la pista que conduce a Fonfría, a los 300 m. se deja el cementerio a la izda., 400 m. más adelante se encuentra una bifurcación, siguiendo por el de la izda. durante 1.400 m. Aquí se acaban las labores y hay matorral a ambos lados del camino. Se toma un camino a la izda. durante 100 m., se atraviesa una labor durante 100 m. a pié por la zona de monte, en terreno llano, hasta llegar al vértice. El camino es apto para turismo en todo tiempo. En vehículo todo terreno se llega hasta el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 17 de agosto de 2022
Pilar: 2021-10-27 00:00:00
 Informe del estado del vértice: [InforG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

049225 Currutacas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

