

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 50223
Nombre.....: Gallegos
Municipios: San Muñoz
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 16 de agosto de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 8,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 06' 24,9489"	- 6° 06' 29,91955" ±0.143 m
Latitud.....:	40° 43' 03,0079"	40° 42' 58,70371" ±0.157 m
Alt. Elipsoidal...:		926,043 m ±0.114 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	744374,23 m	744250,869 m
Y.....:	4511502,59 m	4511287,636 m
Factor escala....:	1,000335062	1,000334375
Convergencia...:	1° 53' 17"	1° 53' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	870,184 m. (BP)	

Situación:
 A unos 7000 m al S.E. de San Muñoz, en el punto más alto de un teso grandísimo y muy llano, entre un gran encinar.

Acceso:
 Por la carretera de Tamames a San Muñoz al llegar al Pk 12.400, sale una carretera que va a Abusejo y a la dcha. un camino, se coge éste y a unos 500 m. en perpendicular a través de encinas a unos 200 m. se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

050223 Gallegos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

