

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 50562**  
**Nombre.....: Campanillas**  
**Municipios: Cillán**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 15 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 58' 16,5757"	- 4° 58' 21,43383" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 42' 14,9685"	40° 42' 10,71304" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		1311,508 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	333461,49 m	333352,091 m
Y.....:	4507863,52 m	4507656,627 m
Factor escala....:	0,999941364	0,999941838
Convergencia...:	- 1° 17' 09"	- 1° 17' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1256,493 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en un roquedo del cerro de las Campanillas, próximo a la carretera, emplazado a unos 500 m. al S.E. del pueblo de Cillán.

**Acceso:**  
 Desde el pueblo de Cillán, por la carretera local AV-110 en dirección a Chamartín, a unos 400 m. del pueblo sale hacia la derecha un camino, que se toma. Por este camino se llega a una cancela de hierro, que se pasa. El camino continúa casi paralelo a la carretera unos 150 m., donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, hacia la derecha, se sube hasta el vértice en unos 4 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

050562 Campanillas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

