

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 51007
Nombre.....: Mirarío
Municipios: Torrelaguna
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 25 de julio de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 0,72 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 31' 01,5851"	- 3° 31' 06,28842" ±0.048 m
Latitud.....:	40° 47' 47,4728"	40° 47' 43,26408" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		847,447 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	456374,97 m	456265,972 m
Y.....:	4516376,34 m	4516168,772 m
Factor escala....:	0,999623422	0,999623541
Convergencia...:	- 0° 20' 16"	- 0° 20' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		795,179 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más elevada de la loma redondeada de Mirarío, en terreno de pasto.

Acceso:
 Desde Torrelaguna, por la carretera C-100 hacia Talamanca del Jarama, hasta el Km. 40,600, siguiendo a la izquierda por un camino que al cabo de 2,5 Km. llega a la altura de la señal, que está a la derecha, a unos 30 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Reparado. No cambian sus coordenadas

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051007 Mirarío

Coordenadas ETRS89. Huso 30

