

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 51298
Nombre.....: Pinoso
Municipios: Canredondo
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 2,80 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 32' 52,9275"	- 2° 32' 57,54079" ±0.082 m
Latitud.....:	40° 48' 48,0132"	40° 48' 43,81999" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1304,555 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	538119,74 m	538010,593 m
Y.....:	4518212,80 m	4518004,445 m
Factor escala....:	0,999617884	0,999617783
Convergencia...:	0° 17' 43"	0° 17' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1251,600 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más elevada del monte Pinoso, a unos 3,5 Km. al N.E. de Val de San García. El terreno es de erial y rocas con encinas.

Acceso:
 Desde Cifuentes, por la carretera a Canredondo hasta el Km. 12,100, siguiendo a la izquierda por un camino que va en dirección N.O.; a los 3 Km. se tuerce a la izquierda por un carril secundario que sube a un collado a los 3,4 Km., donde se deja el vehículo. La señal se encuentra a la derecha, a unos 30 m. que se recorren a pie.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051298 Pinoso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

