

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 51608
Nombre.....: Mirador
Municipios: Blancas
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 20 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 30' 46,5804"	- 1° 30' 51,08349" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 48' 56,9359"	40° 48' 52,76763" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1187,580 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	625419,38 m	625310,365 m
Y.....:	4519453,63 m	4519244,753 m
Factor escala....:	0,999793596	0,999793274
Convergencia...:	0° 58' 20"	0° 58' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1135,579 m. (BP)	

Situación:



En una loma, en el lugar conocido por Mirador, en una linde de terreno de cereal con monte de carrascas.

Acceso:

Desde Blancas por el camino de Pobo Espino que en dirección O. pasa por el cementerio, a los 1.300 m. deja un camino a la dcha. y una ermita, a 1.600, 1.650 y 1.675 se dejan tres caminos a la dcha. y al bifurcarse a los 2.175 m. se toma a la dcha., llegando a la señal a los 3.125 m., que queda a la dcha. del camino a pocos m.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

051608 Mirador

Coordenadas ETRS89. Huso 30

