

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....:** 53508  
**Nombre.....:** Gallinero  
**Municipios:** Valdeolmos-Alalpardo  
**Provincias:** Madrid  
**Fecha de Construcción.....:** 02 de noviembre de 1975  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,50 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 29' 11,8290"	- 3° 29' 16,52611" ±0.056 m
Latitud.....:	40° 38' 50,1058"	40° 38' 45,88177" ±0.056 m
Alt. Elipsoidal...:		746,610 m ±0.068 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	458855,23 m	458746,060 m
Y.....:	4499791,62 m	4499584,023 m
Factor escala....:	0,999620835	0,999620948
Convergencia...:	- 0° 19' 01"	- 0° 19' 04"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	695,068 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la loma Gallinero, a unos 30 m. al Oeste de la parte más alta, sobre una linde de tierras de labor y próximo a la línea de término de Valdeolmos con Fuente el Saz de Jarama.

**Acceso:**  
 Desde Alalpardo, por la cañada que sale hacia el Norte y va a Valdeterres de Jarama, a los 1.600 m. se tuerce a la izquierda por un camino que va bordeando la loma y a los 2.200 m. de recorrido se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, se recorren unos 300 m. hasta la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

053508 Gallinero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

