

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 55307
Nombre.....: Valdefuentes
Municipios: Valdefuentes de Sangusín
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 06 de agosto de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 50' 41,3899"	- 5° 50' 46,31221" ±0.082 m
Latitud.....:	40° 27' 40,3164"	40° 27' 36,00418" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		1015,245 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	258780,95 m	258671,648 m
Y.....:	4482913,05 m	4482706,267 m
Factor escala....:	1,000316244	1,000316947
Convergencia...:	- 1° 50' 49"	- 1° 50' 52"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 959,611 m. (BP)

Situación:


A unos 1100 m. al S.O. de Valdefuentes de Sangusín en un cerro que se encuentra al S.O. del Casco Urbano.

Acceso:

Desde Valdefuentes de Sangusín se toma la carretera que va a Horcajo de Montemayor. Una vez pasado el depósito de agua y recorridos 900 m. se toma un camino que sale a la izda. recorridos por éste 200 m. se coge un carril a la izda, a 50 m. se atraviesa una cancela y a unos m. se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

055307 Valdefuentes

Coordenadas ETRS89. Huso 30

