

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 55889
Nombre.....: Cumbre
Municipios: Las Rozas de Madrid
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 28 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 54' 09,7934"	- 3° 54' 14,52554" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 29' 58,8844"	40° 29' 54,63885" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		765,231 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	423504,70 m	423395,441 m
Y.....:	4483689,20 m	4483481,928 m
Factor escala....:	0,999672021	0,999672232
Convergencia...:	- 0° 35' 11"	- 0° 35' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		713,827 m. (BP)


Situación:
 Situado en la loma La Cumbre, encima de una casamata, resto de fortificaciones, en terreno de erial.

Acceso:
 Desde Las Rozas de Madrid, por la carretera C-505 a El Escorial hasta el Km. 3,350, siguiendo a la izquierda por la que va a Villanueva del Pardillo; se recorren 500 m. y se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 200 m. En el mismo cruce se puede buscar acceso para entrar, campo a través, con un vehículo todo terreno.

Horizonte GPS:
 Despejado



Cumbre



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055889 Cumbre

Coordenadas ETRS89. Huso 30

