

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 56025
Nombre.....: Granja
Municipios: San Fernando de Henares
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 26' 27,0686"	- 3° 26' 31,75487" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 25' 11,4824"	40° 25' 07,22912" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		740,562 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	462598,71 m	462489,311 m
Y.....:	4474529,38 m	4474321,550 m
Factor escala....:	0,999617217	0,999617320
Convergencia...:	- 0° 17' 09"	- 0° 17' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		689,306 m. (BP)

Situación:
Situado en terreno de labor, próximo al borde de una cantera.

Acceso:
Desde Loeches, por la carretera a Torrejón de Ardoz hasta el Km. 13, entrando a la izquierda por un camino que pasa junto a una báscula y los edificios de la cantera; se toma una pista que sale a la derecha y que, bordeando una terrera de la Comunidad de Madrid, bien dejando siempre a la izquierda la alambrada, bien el barranco, conduce a la señal, a la que se llega con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056025 Granja

Coordenadas ETRS89. Huso 30

