

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 56117**  
**Nombre.....: Olmillo**  
**Municipios: Loranca de Tajuña**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de julio de 1976**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 08' 01,8922"	- 3° 08' 06,53736" ±0.092 m
Latitud.....:	40° 27' 32,1392"	40° 27' 27,88633" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		942,648 m ±0.099 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	488650,18 m	488541,098 m
Y.....:	4478781,67 m	4478573,354 m
Factor escala....:	0,999601586	0,999601616
Convergencia...:	- 0° 05' 13"	- 0° 05' 16"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>890,757 m. (BP)</b>	

**Situación:**

Situado en terreno de erial y piedras, junto a una linde de terreno de labor, en sitio llano.

**Acceso:**

Partiendo de Loranca hacia Pioz, a unos 3,5 Km. del primero se toma el primer camino a la derecha, después de llegar la carretera al alto, se sigue 400 m. y por una linde de labor y monte se puede llegar con el coche al vértice, que está junto a unos corrales abandonados.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056117 Olmillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

