

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 56177**  
**Nombre.....: Valdelacasa**  
**Municipios: Hueva**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 20 de diciembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89  |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....:      | - 2° 56' 04,8694"   | - 2° 56' 09,50453" ±0.077 m                                     |
| Latitud.....:       | 40° 27' 21,7170"    | 40° 27' 17,47207" ±0.094 m                                      |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 1017,386 m ±0.083 (BP)  |
| Cálculos:           | 01 de marzo de 1990 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

| Sistema de Ref.:                             | ED 50                  | ETRS89        |
|--|------------------------|---------------|
| X.....:                                      | 505538,17 m            | 505428,849 m  |
| Y.....:                                      | 4478453,76 m           | 4478245,449 m |
| Factor escala....:                           | 0,999600378            | 0,999600363   |
| Convergencia...:                             | 0° 02' 33"             | 0° 02' 30"    |
| <b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b> | <b>965,407 m. (BP)</b> |               |

**Situación:**  
Situado en terreno de monte alto, en zona llana.

**Acceso:**  
Desde Hueva, por la carretera C-200 en dirección a Pastrana, a los 3,5 Km. se entra a la izquierda por la carretera a Fuentelaencina. Recorridos por ésta unos 2 Km., al llegar al Km. 25,100 y antes de entrar en la curva a la derecha, se sigue por un camino a la izquierda que luego se pierde en los sembrados. La señal está a unos 500 m. de la carretera.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056177 Valdelacasa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

