

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 56970**  
**Nombre.....: Escalamunda**  
**Municipios: Vistabella del Maestrat**  
**Provincias: Castelló/Castellón**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 15' 51,9085"	- 0° 15' 56,26822" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 20' 15,2205"	40° 20' 11,03569" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1339,973 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732379,49 m	732270,068 m
Y.....:	4468893,58 m	4468684,219 m
Factor escala....:	1,000264726	1,000264149
Convergencia...:	1° 46' 17"	1° 46' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1288,035 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la partida de Pla Vall, en la loma de Escalamunda, que tiene dos picachos, estando la señal en el que está más al E.

**Acceso:**  
 Desde Vistabella del Maestrat, por la carretera que va hacia el O., al límite de provincia, a los 2 Km. se dobla a la derecha por la carretera CV-1720, siguiéndola durante 5,9 Km. y entrando luego a la derecha por un camino (donde se recomienda vehículo todo-terreno) que a los 200 m. deja un ramal a la derecha y a los 800 m. otro a la izquierda. Al llegar a los 1,1 Km. se sigue a la derecha por un camino, muy malo, que sube al collado a los 1,5 Km. Aquí se deja el vehículo y, a pie, hacia la derecha por la divisoria, en unos 15 minutos se sube al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 01 de julio de 2013**  
**Pilar: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056970 Escalamunda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

