

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 57713**  
**Nombre.....: Peludillo**  
**Municipios: Navalonguilla**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,30 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89  |
|---------------------|---------------------|---|
| Longitud.....:      | - 5° 27' 08,5535"   | - 5° 27' 13,41547" ±0.082 m                                     |
| Latitud.....:       | 40° 13' 40,4969"    | 40° 13' 36,18149" ±0.087 m                                      |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 2304,077 m ±0.122 (BP)  |
| Cálculos:           | 01 de enero de 1987 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 291343,42 m  | 291234,264 m  |
| Y.....:            | 4456015,65 m | 4455809,009 m |
| Factor escala....: | 1,000135937  | 1,000136538   |
| Convergencia...:   | - 1° 35' 04" | - 1° 35' 07"  |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2248,625 m. (BP)

**Situación:**


Situado en lo más alto de la loma de Pelillos o Peludillo, al O. de la Quebrada del Judío, en terreno de pasto.

**Acceso:**

Desde Navalonguilla, por el camino del monte durante 1.500 m., en vehículo T.T. y después, a pie, atravesando una cerca se sigue hacia la Dehesa Royal, la cual se atraviesa y se sigue por la Trocha de la Galguera, pasando debajo de Peña Negra, continuando hasta el collado de La Galguera. Desde aquí, se sigue cuerda arriba por el camino del Mojón del Tendejón, hasta encontrar el camino de Herradura de Madrigal de la Vera y, pasando por la Quebrada del Judío, se llega a la Gran Loma de Pelillos, donde se encuentra el vértice, tardándose 4 horas.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

057713 Peludillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

