# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 58043 Nombre....: Miradero Municipios: Almorox Provincias: Toledo

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 4° 21' 35,6059" - 4° 21' 40,38308" ±0.073 m Latitud....: 40° 13' 48,1672" 40° 13' 43,87802" ±0.051 m 607,312 m ±0.06 (BP)

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 384303,57 m X....: 384193,879 m 4454046,930 m Y....: 4454254,12 m Factor escala....: 0.999764764 0.999765089 - 0° 52' 45" Convergencia...: - 0° 52' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 555,264 m. (BP)

### - Situación:

Situado en el paraje denominado Cerro de Mira o Miradero. Limita al N. con Las Zorreras, al S. con las tierras La Virgen, al E. con Veldeoliva y al W. con el Corro.

### Acceso:

Desde Almorox y por el camino de Alamín durante 2,4 Km., se llega a la Casilla del Corro del Ferrocarril, abandonado. Se cruza la explanada de la vía (desaparecida), siguiendo por el camino paralelo al que se llevaba (que es el trazado del ferrocarril). A los 200 m., después de cruzar el arroyo de la Fuente de la Jara, se gira a la izquierda hasta la falda del cerro, donde a la derecha se encuentra el vértice.



# NO EXISTE CROQUIS

Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

# Horizonte GPS:

Posible sombra de un poste eléctrico.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### 



