


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 58135
Nombre.....: Portazgo
Municipios: Casarrubios del Monte
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|--------------------|---|
| Longitud.....: | - 4° 03' 34,1911" | - 4° 03' 38,93599" ±0.053 m |
| Latitud.....: | 40° 15' 05,0234" | 40° 15' 00,74378" ±0.063 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 732,524 m ±0.064 (BP) |
| Cálculos: | 01 de mayo de 1985 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 409889,20 m | 409779,605 m |
| Y.....: | 4456275,32 m | 4456067,987 m |
| Factor escala....: | 0,999699947 | 0,999700198 |
| Convergencia...: | - 0° 41' 05" | - 0° 41' 08" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 681,151 m. (BP) | |

Situación:

Situado en lo más alto de la urbanización "Calipo", a unos 20 m. de sus depósitos de agua.

Acceso:

Desde Navalcarnero, por la carretera de Extremadura, entre los Km. 37 y 38 se entra a la urbanización "Calipo", pudiendo continuar con coche hasta unos 70 m. del vértice. Desde aquí se sigue a pie.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

058135 Portazgo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

