

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 58552**  
**Nombre.....: Escalón**  
**Municipios: Huete**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 39' 33,6667"	- 2° 39' 38,27351" ±0.068 m
Latitud.....:	40° 12' 15,4767"	40° 12' 11,22767" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1017,841 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	528992,12 m	528882,404 m
Y.....:	4450565,00 m	4450357,029 m
Factor escala....:	0,999610346	0,999610269
Convergencia...:	0° 13' 12"	0° 13' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		965,879 m. (BP)

**Situación:**


Situado en lo más alto de la loma conocida por este nombre, en terreno de labor.

**Acceso:**

Desde Huete, por la carretera de Cañaveras, en el P.K. 5,400 sale a la izquierda un camino que a los 700 m. se bifurca. Se sigue a la derecha otros 400 m. más, dejando a unos 400 m. de la señal, por terreno de labor.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

058552 Escalón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

