

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....:** 59397  
**Nombre.....:** Entreviñas  
**Municipios:** les Coves de Vinromà  
**Provincias:** Castelló/Castellón  
**Fecha de Construcción.....:** 24 de febrero de 1988  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 08' 02,1763"	0° 07' 57,84519" ±0.102 m
Latitud.....:	40° 17' 40,9805"	40° 17' 36,79951" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		388,177 m ±0.103 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	256380,97 m	256285,552 m
Y.....:	4464487,94 m	4464285,305 m
Factor escala....:	1,000330598	1,000331225
Convergencia...:	- 1° 51' 16"	- 1° 51' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 337,693 m. (BP)

### Situación:

Situado en la parte más elevada de la loma de Bovalar, dando vista a la Iglesia de Cuevas de Vinromà y en el extremo N. de la loma.


### Acceso:

Desde Cuevas de Vinromà, por la carretera hacia Cabanes, a la salida del pueblo se entra a la izquierda por el camino de Torreblanca, que pasa junto al lavadero. A los 50 m., después de pasar por un pequeño puente, se deja un camino que le cruza, siguiendo de frente en dirección a la Cueva del Milagro. A los 400 m. se deja este camino y, al dividirse en tres, se toma el de más a la derecha. A los 600 m. se deja un camino a la derecha, a 1.500 m. se pasa junto a un corral, a 2.100 m. se deja otro camino a la izquierda, a los 2.800 m., al dividirse en tres, se continúa por el central, sólo apto para vehículo T.T. Unos 500 m. más adelante se deja el vehículo junto a un gran pino. A pie, hacia la izquierda, campo a través, se llega a la señal.

### Horizonte GPS:

Despejado

## Entreviñas (nov-08)



### Observaciones:

Estado: 05 de noviembre de 2008  
Pilar: Desperfectos Base: Bueno  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

059397 Entreviñas

Coordenadas ETRS89. Huso 31

