

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 59726**  
**Nombre.....: Granja**  
**Municipios: Villa del Campo**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 26' 53,7877"	- 6° 26' 58,72053" ±0.065 m
Latitud.....:	40° 06' 58,1096"	40° 06' 53,75568" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		519,824 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	717467,25 m	717344,475 m
Y.....:	4443845,57 m	4443631,551 m
Factor escala....:	1,000182172	1,000181558
Convergencia...:	1° 38' 41"	1° 38' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	465,377 m. (BP)	

**Situación:**

Situado en lo alto de una elevación muy suave, emplazado a unos 2 Km. al N.E. del pueblo de Guijo de Coria, muy próximo a la carretera.

**Acceso:**

Desde Guijo de Coria por la carretera EX-204 hacia Pozuelo de Zarzón, en el Km.16,450 está el vértice, 100 m. a la izquierda, en tierra de labor, donde se puede llegar con coche si no está labrada y en tiempo seco.



**Horizonte GPS:**

Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

059726 Granja

Coordenadas ETRS89. Huso 29

