

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60367
Nombre.....: La Dehesa
Municipios: Quismondo
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 17' 28,1744"	- 4° 17' 32,94023" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 07' 05,5423"	40° 07' 01,24237" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		640,840 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	389970,71 m	389860,946 m
Y.....:	4441752,29 m	4441545,040 m
Factor escala....:	0,999749022	0,999749331
Convergencia...:	- 0° 49' 55"	- 0° 49' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	589,051 m. (BP)	

Situación:
Situado en una loma suave, en el paraje conocido como "La Dehesa", en tierra de labor.

Acceso:
Desde el Km. 63,100 de la carretera N-V (Quismondo-Santa Cruz del Retamar), sale un camino hacia la izquierda en sentido a Quismondo y que va paralelo a ésta; se recorren por él 900 m. y al final se llega al vértice, campo a través, durante un recorrido de 50 m.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
Posible sombra de una alambrada.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060367 La Dehesa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

