

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60467
Nombre.....: Tambor
Municipios: Palomeque
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 58' 42,5599"	- 3° 58' 47,29232" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 07' 58,8068"	40° 07' 54,51661" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		665,033 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	416634,29 m	416524,611 m
Y.....:	4443054,48 m	4442847,095 m
Factor escala....:	0,999685547	0,999685778
Convergencia...:	- 0° 37' 51"	- 0° 37' 54"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	613,616 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro y paraje denominado Tambor.

Acceso:
 Desde Casarrubios, por la carretera a Cedillo, en el Km. 53,950 sale un camino a la derecha por el que se sigue. A los 600 m. hay un cruce de caminos, continuando de frente 600 m., llegando a otro cruce; se gira a la izquierda y se recorren 200 m. A unos 80 m. a la izquierda se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
 Totalmente cubierto por materia vegetal.



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 12 de marzo de 2010
Pilar: Deteriorado
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060467 Tambor

Coordenadas ETRS89. Huso 30

