

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60524
Nombre.....: Garrido
Municipios: Esquivias
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 45' 55,3822"	- 3° 46' 00,08932" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 04' 25,1861"	40° 04' 20,89507" ±0.048 m
Alt. Elipsoidal...:		697,883 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	434734,03 m	434624,345 m
Y.....:	4436289,90 m	4436082,416 m
Factor escala....:	0,999652433	0,999652613
Convergencia...:	- 0° 29' 34"	- 0° 29' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	646,458 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una pequeña elevación de tierra de labor, a unos 3 Km. al S. de Esquivias y 2 Km. al W. de Borox.

Acceso:
 Desde Borox, por la carretera a Esquivias, a 1,5 Km. de Esquivias ó a 2,5 Km. de Borox parten tres caminos; siguiendo por el de dirección S., a los 650 m. se bifurca, continuando por el de la derecha otros 650 m.; aquí se continúa por el de la izquierda 1.300 m. y se deja el vehículo. Desde aquí, andando, a unos 200 m. se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060524 Garrido

Coordenadas ETRS89. Huso 30

