

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60616
Nombre.....: Montecillo
Municipios: Villacañeros
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 04 de agosto de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 27' 38,9576"	- 3° 27' 43,63043" ±0.002 m
Latitud.....:	40° 06' 46,7115"	40° 06' 42,43440" ±0.002 m
Alt. Elipsoidal...:		803,168 m ±0.011 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	460727,46 m	460617,939 m
Y.....:	4440474,52 m	4440266,964 m
Factor escala....:	0,999618985	0,999619092
Convergencia...:	- 0° 17' 49"	- 0° 17' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		751,794 m. (BP)

Situación:
 Situado en el monte conocido por El Montecillo, a unos 2 Km. al N.E. de Villacañeros, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde Villacañeros, por la carretera a Chinchón hasta el Km. 5,350, entrando a la derecha por un camino que a los 100 m. se bifurca, se sigue por el de la izquierda y a los 700 m. se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 50 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060616 Montecillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

